



Distretto Scolastico N° 53 – Nocera Inferiore (SA)

**Scuola Secondaria di 1° grado
“FRESA - PASCOLI”**

Viale Europa ~ 84015 Nocera Superiore (SA)

☎ 081 933111 Telefax: 081 936230 C.F.: 94041550651 Cod: Mecc.: SAMM28800N

samm28800n@istruzione.it www.fresapascoli.gov.it



Prot. n.

Nocera Superiore,

- Al Sig. Sindaco del Comune di Nocera Superiore
- all'Ufficio Pubblica Istruzione
- Servizi Sociali del Comune di Nocera Superiore
 - All'Ufficio tecnico Responsabile
 - operai Comune
- Al RSPP ing. Pastore
 - Al RLS
- Al coordinatore SPP Scarlino
 - Al DSGA
 - Atti

Oggetto: **Interventi marzo anno scolastico 2017/2018. Modalità operative.**

Ringraziamenti lavori di riqualificazione edificio scolastico –

Pertinenze

Si comunica che alla data odierna sono stati effettuati i lavori di riqualificazione edificio scolastico – Pulizia spazi verdi – monitoraggio degli impianti – controllo sistemi di comunicazione e altro

Si coglie l'occasione per ringraziare l'Ente locale nelle figure del Sindaco, dell'assessorato all'Istruzione, dell'Ufficio Tecnico.

Ulteriore ringraziamento ai lavoratori per la disponibilità e per lo spirito di collaborazione.

Si auspicano momenti come questi di forte sinergia tra scuola ed ente locale.

La sicurezza nelle scuole rappresenta un momento prioritario e fondante per la crescita civile dell'intera comunità scolastica.

Il problema sicurezza accompagna la vita professionale degli operatori Scolastici fin da primo giorno di scuola.

Gli operatori scolastici devono avere e sviluppare **“una capacità percettiva” della sicurezza** per creare un sistema di controllo e di prevenzione della sicurezza. Devono in più sviluppare un atteggiamento efficace, contraddistinto da un comportamento dinamico con frequenti verifiche ed eventuali adeguamenti. In più è fondamentale nel sentiero della sicurezza un positivo clima relazionale ed una **efficace collegialità tra Dirigente, Responsabile del servizio protezione e prevenzione, Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, Direttore dei servizi generali e amministrativi.**

- La sicurezza in un ambiente di lavoro non dipende solo dall'ottemperanza degli obblighi di legge ma è da collegarsi alla **“cultura della sicurezza”** che tutti devono implementare.

Il nuovo documento di valutazione dei rischi per l'anno scolastico predisposto con la collaborazione dell'ing. Pastore ha definito i rischi più evidenti nei vari plessi scolastici.

Il sistema organizzativo della sicurezza presente nella scuola con le figure connesse insieme a tutti gli operatori, possono evidenziare in itinere punti di criticità ulteriori e costruire indicatori efficaci ed efficienti per rilevare il livello di percezione del “problema sicurezza” esistente nella scuola.

I piani di evacuazione presenti nelle scuole saranno un punto di riferimento per le emergenze e la messa in sicurezza.

Per implementare la cultura della sicurezza a scuola, per avere un quadro preciso dei rischi presenti nei nostri plessi, per conoscere le lacune e le inadempienze degli enti preposti (Comune), si da comunicazione degli interventi necessari nei plessi e della comunicazione fatta dallo scrivente agli enti preposti.

Si coglie l'occasione per ricordare le richieste non ancora soddisfatte:

- **Acquisizione certificati di agibilità**
- **Automazione cancelli**
- **Riqualificazione palestre**
- **Messa in sicurezza opera d'arte (PARCO DELL'ARTE) ultima installata (con recinzione)**
- **Sostituzione alcune tende a rischio per la sicurezza nelle aule**
- **Sistema di videosorveglianza (controllo e ripristino)**
- **Elevazione in sicurezza della ringhiera al primo piano**

Nell'attenzione costante che avete dimostrato,

Cordiali saluti.

*Il Dirigente Scolastico
Prof. Michele Cirino*

